

# Notes de mise à jour de Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.2 pour Mac

---

## Contenu

[Configuration requise pour le logiciel](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

[Mises à jour existantes](#)

## Configuration requise pour le logiciel

### NOTE

Notez que, selon le système d'exploitation, la configuration système requise peut être légèrement différente de la description ci-dessous.

Système d'exploitation	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
Processeur	Intel (processeur Intel Core Duo recommandé)
Mémoire	1 Go minimum
Interface	Équipée d'un connecteur USB
Disque dur	50 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute vitesse

## Principales révisions et améliorations

### V1.5.1 à V1.5.2

- Prend désormais en charge Mac OS X 10.7.
- Performance d'entrée et de sortie audio améliorées.
- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement possible d'applications telles que le logiciel DAW en raison d'une mauvaise transmission/réception des données de départ, après un deuxième lancement de l'application sous Mac OS X 10.6.8 ou version supérieure (Mac OS X 10.6.7 ou version supérieure sur un MAC équipé d'un port Thunderbolt).

### V1.5.0 à V1.5.1

- Prend désormais en charge Steinberg UR824.
- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

### NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 est la version incluse dans le CD-ROM TOOLS for UR824 (appelé « YD307A0 ») fourni dans l'emballage de Steinberg UR824.

### **V1.3.0 à V1.5.0**

- Prend désormais en charge Steinberg UR28M.
- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

### **NOTE**

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 est la version incluse dans le CD-ROM TOOLS for UR28M (appelé « YD304A0 ») fourni dans l'emballage de Steinberg UR28M.

## **Mises à jour existantes**

### **V1.2.0 à V1.3.0**

- Les systèmes Yamaha MOX6/8 sont désormais pris en charge.
- Résolution du problème posé par le bruit occasionnellement généré en cours de reproduction dans certaines conditions, lors de l'utilisation d'un périphérique compatible avec le pilote Yamaha Steinberg USB Driver sur un ordinateur Mac doté d'un processeur Intel exécutant Mac OS X 10.6.5 ou version ultérieure.

### **V1.1.1 à V1.2.0**

- Le noyau en 64 bits du système d'exploitation Mac OS X 10.6 est désormais pris en charge.
- La configuration système requise a été modifiée comme suit :
  - Mac OS X 10.5.8 ou Mac OS X 10.6.x
  - Ordinateur Mac équipé d'un processeur Intel

Pour les détails, reportez-vous au paragraphe « [Configuration requise pour le logiciel](#) ».

- Résolution du problème posé par le bruit occasionnellement généré en cours de reproduction lors de l'utilisation d'un périphérique compatible avec le pilote Yamaha Steinberg USB Driver sur un ordinateur Mac doté d'un processeur Intel exécutant Mac OS X 10.6.5 ou version ultérieure.

### **V1.1.0 à V1.1.1**

- Amélioration de la stabilité de Yamaha Steinberg USB Driver sur un Mac doté d'un processeur Intel Core série i.
- Résolution du problème ci-après.
  - Lorsque vous utilisez un périphérique compatible avec le Yamaha Steinberg USB Driver

sur un Mac doté d'un processeur Intel Core série i, les données audio enregistrées peuvent être brièvement interrompues.

- Lorsque vous utilisez un périphérique compatible avec le Yamaha Steinberg USB Driver sur un Mac doté d'un processeur Intel Core série i, le démarrage de la reproduction peut générer du bruit.

#### **V1.0.1 à V1.1.0**

- Prend désormais en charge Steinberg CI1 et Steinberg CI2+.

#### **V1.0.0 à V1.0.1**

- Yamaha Steinberg USB Driver prend désormais en charge Mac OS X 10.6.

---

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2010-2011 Yamaha Corporation Tous droits réservés.